









P10 植生が下流側に倒れ越水したことが分かる
越水し、下流側の堤体から洗堀されたことが伺える





P1 歩道部の崩壊




P4 横断BOXは変状無し



P2 縦断排水が→の方向に
流下し崩壊した



P3 歩道部の崩壊



P5 山形県道10号長井飯豊線
歩道部の崩壊



羽前橋 P6 歩道部の崩壊



P7 縦断排水が→の方向に
流下し崩壊した



P1 萩生橋上流側
(越流した痕跡有り)



P2 萩生橋上流側
(越流した痕跡有り)



P3 萩生橋下流側
(越流した痕跡有り)



P4 萩生川左岸側越流箇所



P5 萩生川左岸側越流箇所



P6 萩生川右岸側越流箇所



P7 萩生川左岸側の越流土砂

